

**תעודת בדיקה מס' 9411703230**  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : אירוועים לכל

מענו : יעקב צור 42/2, ירושלים.

הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

ונבדקה בתאריך : 21.12.14

**בדיקה של**

מתקן מתנפח בנגיי ראן, הנבדק במלאכה ג', אורה.

הבדיקה בוצעה לפי בקשת המזמין.

תיאור המתקנים בר"ת 5378-3-2014 בהמשך תעודה זו.

**מהות הבדיקה**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 5378 "מתקנים מתנפחים- דרישות בטיחות ושיטות

בדיקה" מהדורה 2009 בסעיפים המפורטים להלן :

סעיף 7.2.2 : בחינה שנתית.

תוצאות הבדיקה במסמך זה

מתייחסות רק לפריטים שנבדקו

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין

להשתמש בה אלא במלואה

**א. סיכום**1. המתקן הנ"ל **מתאים** לדרישות התקן ת"י 5378 בסעיפים שלפיהם נבדק.**ב. הערות :**

1. פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה מפורטים בר"ת 5378-3-2014 הנמצאים במעבדתנו.
2. מתקן המתנפח הנ"ל נבדק בהתאם להגדרות למשתמשים בגבהים 90-180 ס"מ.
3. התעודה מתייחסת לבחינת דרישות בטיחות למתקן כמצויין במהות הבדיקה ללא התייחסות לדרישות התקנת המתקן במקום ההפעלה. לבחינת תקינות המתקן במקום ההפעלה נדרש לבצע בחינה ע"פ דרישות סעיף 7.2.1.
4. המתקן סומן במדבקת זיהוי שמספרה 00696.

